

在关机状态下打开机盖

把打印头移至最左侧

同时按住面板上 ST1、LOCAL、ST2 三个键开机

听到“嘀”的一声后关上机盖，按 2 次 ST1

等机械动作停止后放入一张 A4 纸，然后按 ST2

此时打印机来回走纸，检测后会把纸退出

把纸重新放入会打印出光敏参数

打印完毕，关闭打印机

重新开机就可以正常使用了